

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „mhub“ vom 19. April 2017, 00:02

Hallo Thogg Niatiz,

ich habs gerade noch einmal kontrolliert. Es ist der USB 2.0 Anschluss auf der linken Seite.

Im Verbose Modus bleibt der Laptop ein bisschen nach Ethernet stehen. Die Schrift schaut dann richtig zerhackt aus. Ich glaube die letzte Meldung heißt: still waiting for root device.

mhub