

Erledigt

## Update für macOS Sierra 10.12.4

Beitrag von „Fredde2209“ vom 21. April 2017, 20:30

[Zitat von derHackfan](#)

Man muss beim Suchen der Helligkeits- Steuerung aber darauf achten dass man sich nicht das WLAN abstellt, habe ich selbst erfahren und mir dann einen Wolf nach dem Fehler gesucht.

Jaja... Kenn ich 😄 Einmal wollte ich nachsehen, ob meine USB Ports modular sind, sodass ich sie gegen USB 3.0 Ports tauschen kann. Dabei das Kabel für das Touchpad gezogen und gedacht, jetzt wäre es endgültig hin. Alles wieder auf, nix gefunden. Am Ende musste man 6 Pins an der Tastatur zur Seite schieben und die Tastatur raus nehmen. Darunter hatte man ein breites Kabel, welches direkt zum Touchpad führte und, oh Wunder, nicht drin war 😄 Das war echt was xD