

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2017, 11:28

Oh...

das würde ich hier jetzt nicht unterschreiben... 😊

Du musst beim Ideapad 500 auf der Unterseite 11 Schrauben lösen und dann unterhalb der Tastatur noch mal 3 weitere Schrauben rausdrehen, bevor du die Unterseite, die sich über das gesamte Gerät erstreckt, vorsichtig lösen kannst.

Beim T530 waren es weniger (Memory Abdeckung = 1 Schraube und Keyboard lösen = 2 weitere Schrauben).

Beim HP Elitebook 8470p musste nur die Verriegelung der Unterseite gelöst werden... 😊