

**Erledigt**

## **10.8.5 Bootproblem nach Tool-Installation**

**Beitrag von „al6042“ vom 22. April 2017, 16:11**

Vielleicht mal einen anderen Ausgang der Grafikkarte testen?

Durch die Framebuffer Bezeichnung werden diese Ausgänge angesprochen, wenn aber der GraKa-Hersteller das VBIOS der Karte so verhunzt hat, dass es sich nicht mehr dringend mit der Original-Referenz deckt, kann es schon mal sein, dass der aktuell gewählte Ausgang das Bild eines sekundären Bildschirms darstellt...

Deswegen kannst du auch den Beachball sehen...