

Erledigt

macOS Sierra GA-Z97-HD3 Rev.2.1 (Haswell)

Beitrag von „SirusX“ vom 22. April 2017, 18:56

So die Interne Grafik läuft jetzt auch ... beide Parallel musste einstellen das er erst die interne lädt. Das Interface ist auf false aber er lädt es trotzdem weiter NVRAM Reset habe ich gemacht Screensaver nutze ich den Standart von Sierra

Nun gehen wieder die Sensoren nicht mehr ist doch nicht normal hab nichts an der EFI geändert..... achja und USB3.0 hat nur USB2.0 Speed

EDIT: habe mal die neusten Sensoren und die FakeSMC in die EFI gepackt aber hilft nichts die gehen trotzdem wieder nicht

EDIT: Jetzt meint er auf einmal wieder ein iMac 15.1 zu sein ich habe rein nichts damit als Defaults.plist geflasht übers Ozda stimmt doch bestimmt etwas mit dem Bios nicht, ausserdem meint er nun die interne ist eine Intel Iris Pro und die Geforce läuft natürlich nicht wegen dem 15.1 SM