

Erledigt

"Über diesen Mac"...ist verschwunden!

Beitrag von „crusadegt“ vom 23. April 2017, 00:05

Wir haben das am L450 gemacht...

SSD an ein externes Gehäuse und dann via USB verbunden und ab ging die Party 😄

Anschließend die SSD wieder eingebaut, bootet sauber aber über diesen Mac funktioniert halt nicht..

Folgefehler schließe ich eig aus, weil das Tool macht ja quasi ne Clean-Install und spiegelt nicht die Platten :o