

Erledigt

Sierra 10.12.5 Beta Clover boot / Realtek ALC 1150 Sound

Beitrag von „al6042“ vom 23. April 2017, 10:00

Wenn du den Text gleich in eine lesbare Form gepostet hättest, wäre die bestimmt schon einiges aufgefallen... Ich habe das mal erledigt und den Bereich ein gespoilert..

Um die Abläufe der Clover DSDT-Patches und -Fixes zu verstehen, sollte man schon mal einen Blick in eine DSDT geworfen haben und die dort erkennbaren "Device (xxxx)" Angaben kennen.

Dabei würde die schon mal auffallen dass der Clover DSDT-Patch "Rename AZAL to HDEF" bei dir nichts bringt, da dein Eintrag für den ALC1150 Chip im Segment "Device (HDAS)" liegt. Dies wiederum bedeutet, dass du mit dem "Rename HDAS to HDEF" wahrscheinlich mehr Erfolg haben würdest.

Ich empfehle dir bei der anstehenden [HCKCN17](#) vorbeizuschauen... da werden wird das Thema wieder ausgiebig behandeln.