

Erledigt

Bluetooth funktioniert nicht gescheit: ABWB 802,11AC BCM94360CD

Beitrag von „griven“ vom 23. April 2017, 17:57

Das Tool ist bei der Karte komplett unnötig sofern das SMBIOS passt (sollte in Deinem Falls so sein weil vermutlich iMAC17.1). Continuity funktioniert nicht immer sofort denn neben dem technischen Unterbau (passende WLAN und BT Karte) muss auch die Softwareseite passen und hier ist die AppleID bzw. iCloud der entscheidende Faktor (im übrigen auch auf echten Macs). Was oft hilft ist alle Geräte komplett von iCloud abzumelden und dann zuerst den Mac und dann das iPhone wieder anzumelden. Es kann dann 1-2 Reboots dauern bis Continuity sich bequem zu funktionieren.