

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „Marcel2303“ vom 23. April 2017, 19:43

Habe die 3 Dateien aus dem Ordner entfernt (Siehe Bild)

Nach dem Boot vom USB kam immernoch die Gleiche Meldung