

Erledigt

Nach BIOS update macOS bootet in Schleifen

Beitrag von „Marcel2303“ vom 23. April 2017, 20:49

Habe die aktuellste Installiert (F21)

EDIT: NW Karte ist ebenfalls ausgebaut

EDIT2: Fehlermeldung weiterhin die gleiche wie Oben 😞

EDIT: Wow... Windows mag das neue BIOS auch nicht mehr...

Also... Empfehlung? Nochmal komplett REInstall?