

Erledigt

Lenovo ThinkPad T460s macOS Installation

Beitrag von „Ka209“ vom 25. April 2017, 23:15

Okay ich beobachte es mal so.

Unter windows zeigt es mir den es mir auch etwas um die 60 % rum an deshalb meinte ich das es sich auch unter macOS so verhalten sollte.

hast du noch eine Idee wie ich ohne erneut den patch von Tluck auszuführen an korrekte werte in Frame komme.

Ansonsten bin ich recht zufrieden läuft alles soweit bin auch froh das ich die DW 1830 eingebaut habe da keine dangle mehr rausschauen muss ah ja und sleep währe auch super dieses geht auch leider nicht

EDIT mir fällt auf das es sogar behauptet das ich laden würde, es ist jedoch kein Netzteil dran