

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „brufi“ vom 26. April 2017, 11:30

Hallo mhub,

ein ähnliches Problem hatte ich bis vor ca. 3 Tagen ebenfalls: Bootstick erstellt, versucht zu booten - nix ging mehr - mit Clover 4061.

Dann noch einmal von vorne:

Mit dem drivemaker-Skript auf dem Stick Sierra installiert dann die Clover-Version Clover_v2.4k_r4049 aufgerufen mit folgenden Einstellungen:

- Installation für UEFI-Motherboards
- Installiere Clover in der ESP
- Alle Themen anhaken
- OsxAptioFix2Drv-64

Sonst hab ich glaube ich auf den Install-Stick nix gemacht.

Dann beim Booten F9 (beim 4530s zumindest)

Boot from EFI File -> USB Stick auswählen -> EFI Ordner unten auswählen -> Clover -> CLOVERX64

Und dann ging es.

Viel Erfolg

Brufi

P.S.:

ach so: Das [Bios Update](#) über den USB-Stick (erstellt über das Bios-Programm unter Windoof) ging bei meinem Probook 4530s auch nicht. Habe dann Windoof 8 installiert und das Bios (ohne Umweg über den Stick) updaten können. Hat mich 2 Tage gekostet :-((