

Erledigt

Asus GTX 1060 DUAL OC Edition <läuft fast>

Beitrag von „griven“ vom 26. April 2017, 22:39

Die genannten Probleme dürften mit Ausnahme der fehlenden Werte im HWMonitor alle bei den Webtreibern für die Pascal Serie zu suchen sein hier wird NVIDIA sicher noch nachbessern denn noch sind die Treiber obwohl offiziell ja nicht als Beta benannt in einem sehr frühen Stadium. Was die fehlenden Werte im HWMonitor angeht wird es auch hier noch ein wenig Zeit brauchen bis das GPUSensors Plugin mit den jetzt unterstützten Karten zurecht kommt (hier einfach gelegentlich mal das HWSensors Paket aktualisieren).