

Erledigt

## Hackintosh ACER Desktop

Beitrag von „Griven“ vom 25. August 2012, 22:00

Abgesehen davon ist der traurige Smiley aber bei dem HECI Controller und nicht bei EHCI.

HECI (HostEmbeddedControllerInterface) ersetzt den älteren SystemManagementBus (SMB) . Die in Deinem System fehlende Unterstützung wird ziemlich sicher dazu führen, dass Du sicher keine Chipsatz Temperaturen oder Lüfterdrehzahlen auslesen können wirst zudem wird auch Sleep mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren und Speedstep nur eingeschränkt. Wenn Dich diese Einschränkungen nicht stören sollte einem Hackintosh auf dem System nichts im Wege stehen. Zum Thema Grafik hat ja DarkUser schon die passende Information geschrieben.