

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „herrfelix“ vom 28. April 2017, 21:18

So, die schicke Karte habe ich nun auch. WLAN und BT funktionieren im zweiten Slot. Beim ersten getesteten PCIe-Slot ging gar nichts, nach dem Wechsel läuft es OOB.

Allerdings bekomme auch ich Continuity nicht zum laufen. Alles aktiviert, das Continuity Activation Tool sagt auch OK und activated, aber die Wirkung ist gleich Null. Ideen?