

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „al6042“ vom 30. April 2017, 15:44

Während die Log-Datei nicht viele Unterschiede anzeigte, ist das Bootlog schon ein anderes Thema.


Bei mir sind 12GB RAM als 8GB Onboard und 4GB Zusatz von Hynix verbaut.
Bei dir sind 8 GB RAM als 4GB Onboard und 4GB Zusatz von Samsung verbaut.
Beide nutzen aber 1600 MHz als Speed.

System	Module	Manufacturer	Capacity	Speed
System 1	Onboard	Hynix	8GB	1600 MHz
System 1	Additional	Hynix	4GB	1600 MHz
System 2	Onboard	Samsung	4GB	1600 MHz
System 2	Additional	Samsung	4GB	1600 MHz

Zudem werden ausgelesene Frequenzen des FSB bei dir etwas "überbewertet"

System	FSB Frequency
System 1	1600 MHz
System 2	1600 MHz (überbewertet)

Was mir aber mehr zu schaffen macht, ist der Zustand deines NVRAMs



Versuche bitte diesen per folgender Anleitung einmal zurück zu setzen:

<https://www.hackintosh-forum.de...0-NVRAM-Reset-mit-Clover/>