

**Erledigt**

## **Apple Broadcom94360CS (eBay)//BT ohne Funktion nach Gehäusereinigung**

**Beitrag von „al6042“ vom 1. Mai 2017, 16:28**

Ist das denn noch nicht geschehen?

Dann kannst du das natürlich jetzt tun...

Wenn die Kexte "BrcmFirmwareData" und "BrcmPatchRAM2" aus der EFI heraus nicht greifen sollten, kannst du immernoch auf "BrcmFirmwareRepo" und "BrcmPatchRAM2" in /Library/Extensions ausweichen.