

Erledigt

Kein Sound vorhanden

Beitrag von „leonboe1“ vom 2. Mai 2017, 15:36

[Zitat von al6042](#)

Oh, das ist ganz einfach....

In der config.plist hakst du unter "Acpi" -> "DSDT" -> "Fixes" den "FixHDA_8000" an.

Unter "Devices" trägst du bei "Audio" -> "Inject" die Zahl "1" ein.

Dann packst du die folgenden beiden Kexte in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other und startest neu:

[AppleALC.kext](#)

[Lilu.kext](#)

Nach einem weiteren Neustart sollte der Sound funktionieren.

Alles anzeigen

Habe genau den gleichen Chip und alles wie beschrieben ausgeführt. Ton habe ich jetzt, aber nur, wenn ich auf "integrierte Lautsprecher" klicke und auch nur sehr, sehr leise. Wie lässt sich das beheben?

Liebe Grüße

EDIT: Hat sich erledigt, die ID 5 gibt Ton in Normallautstärke aus.