

Erledigt

Konnekt 24D Audio Interface - Kein Ton unter El Capitan

Beitrag von „al6042“ vom 3. Mai 2017, 07:40

Deine DSDT Vermutung kannst du einfach testen, indem du an den grünen Klinken-Ausgang, vorne oder hinten, mal einfache Kopfhörer anschließt und damit versuchst was zu hören.

Der grüne Ausgang wird als "interne Lautsprecher" dargestellt und sollte beim Einstecken eines Kopfhörers auf "Kopfhörer" umschalten.

Deine Soundkarte am Firewire Anschluss wird durch die DSDT nicht beeinflusst.

Was eventuell sein könnte, ist die Firewire-Schnittstelle selbst.

Kannst du bitte mal einen Screenshot des "PCI-List"-Fensters aus dem Programm [DPCI Manager](#) hier als Anhang posten?