AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von "Thogg Niatiz" vom 5. Mai 2017, 16:13

Yup, ich habe immer manuell umgeschalten und geschaut, ob ein Line In Pegel kommt. Das ist weder mit den Earpods noch mit dem Y-Kabel und einem billigen VoIP Headset der Fall. Letzteres funktioniert an der Kombibuchse vom Dell Latitude E6430 von @keiner99 wie es soll, mit automatischer Umschaltung (IDT92HD93BXX, Layout ID 12), also als Testgerät optimal.