

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „MacPeet“ vom 5. Mai 2017, 18:27

Ok, try this

[Archiv2.zip](#)

wieder mit LayoutID 13 (0D)

Ich hab hier einige Änderungen vorgenommen und auch auf MuteGPIO 0 umgestellt, was schon bei vielen und auch bei einigen meiner Rechner geholfen hat. Auch der Codec Deines Kumpels arbeitet damit.

Es kann aber auch dazu führen dass es gar nicht geladen wird, also nicht wundern, jedoch irgendwo müssen wir ansetzen.

Falls es lädt wäre interessant ob bei den Inputs auch überhaupt was umschaltet bzw. erkannt wird beim Stecken, denn ich habe die Inputs nun auch im SwitchMode konfiguriert.