

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30|4GB RAM) mit Sierra

Beitrag von „Noir0SX“ vom 6. Mai 2017, 17:58

Backlight Control Dateien in der *.zip -- der Rest ist Handarbeit

1. DSDT & SSDT-PNLF.aml nach ACPI/patched
2. config.plist/KernelAndKextPatches/KextsToPatch

Name com.apple.driver.AppleBacklight

Find 25303478

Repleace 78787878

Comment change %04x to xxxx for AppleBacklightInjector.kext (credit RehabMan)

- ~~3. AppleBacklightInjector.kext nach /L/E~~

Code

1. sudo cp -R ~/deinPfad/AppleBacklightInjector.kext /Library/Extensions

Funktioniert auch in....

3. AppleBacklightInjector.kext EFI/CLOVER/kexts/Other/

4. Clover deaktivieren AddPNLF_1000000 und löschen aller Kext die mit Backlight im EFI in Verbindung stehen

5. Terminal

Code

1. sudo kextcache -i /

reboot