

Erledigt

# macOS SIERRA 10.12.5 Finale Version veröffentlicht

Beitrag von „Plonker“ vom 16. Mai 2017, 10:19

Bei mir wird nach dem Update kein Monitor am **HD530/HDMI** erkannt (mit und ohne Inject Intel), andere interne Anschlüsse nicht geprüft. **RX460** läuft.

EDIT: **RX460** läuft sogar wieder (wie bis einschliesslich 10.12.3) ohne Framebuffer-Connectorpatch (FB Berbice), alle 3 Anschlüsse funktionieren wieder mit RadeonFramebuffer.

EDIT 2: **HD530** (meine "helper card") wird richtig erkannt, der per HDMI angeschlossene Monitor unter macOS nicht. Der Bootvorgang inkl. Clover läuft noch auf diesem Monitor, dann der Startbalken bis ca. 75%. Der Monitor schaltet anschliessend aus, die restlichen 25% des Startbalkens sieht man auf einem an die RX460 angeschlossenen Monitor (auch neu ab 10.12.5). Im Systembericht zeigt die HD530 keine angeschlossenen Monitore...

EDIT 3: [HD530-Problem gelöst mit IntelGraphicsFixup](#)