

Erledigt

## Fatal1ty Z77 Pro-M kleine Probleme DSDT

Beitrag von „fard-dwalling“ vom 16. Mai 2017, 19:46

Bin wieder da. 😊

Sagt mal, ist die DSDT für Oz und Clover gleich?

Weil du, derHackfan, jetzt wieder vom Clover Auswahl Menü sprichst...

Da es ja nicht klappt, meine Onboard LAN als Builtin zum laufen zu kriegen, habe ich jetzt eine PCIE Broadcom Karte eingebaut. Die ist endlich aus China angekommen. Wird auch astrein erstmal ohne Prob erkannt. Habe vorher die beiden Files unter Library/Preference/System Config gelöscht. Die Onboard habe ich momentan deaktiviert. Die WLAN läuft jetzt also als EN0. Aber auch die wird erstmal nicht als Builtin im DPCIManager angezeigt. Muss man da auch wieder was in der DSDT ändern?

Vielen Dank für eure Mühen...

PS: 10.12.5 läuft übrigens mit dem aktuellen WebDriver ohne Probleme.