

Erledigt

Schleichend länger werdende Bootzeit bei GA-Z170X-UD5 TH

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 17. Mai 2017, 14:44

Bei mir 30 Sekunden, unter ElCap bis Anmeldefenster erscheint. SSD SATA Samsung 850 Evo. Clover Wartezeit auf 3 Sekunden eingestellt.

Ich würde nochmal beim BIOS die defaults laden, und die Einstellungen für OSX eintragen. Dann EFI prüfen, aktualisieren.