

Erledigt

Herber Rückschlag - gescheiterte Post-Installation von Sierra 10.12.5 auf HPEnvy

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 18. Mai 2017, 15:13

Die Patches hatte ich schon, aber egal, ich habe es nochmal neu eingefügt falls ein Fehler übersehen wurde. Jetzt bin ich bei dem Ergebnis, dass BT aufgetaucht ist. Da war ich am Anfang schon mal, von WLAN fehlt jede Spur.

Wobei so ganz stimmt das nicht. Der DPCIManager erkennt sie und der IORegExplorer zeigt mir in seinem Baum unter PCI0@0 / AppleACPIPCI / pci-bridge@1c / IOPP / das Gerät pci14e,43b1@0 an. Passt genau zur Vendor und DeviceID der BCM94352. Unterhalb des Eintrages steht FakePCIID, also alles okay?

EDIT: Ein Bild oder die IOReg sagen natürlich viel mehr, da das Hackbook keinen Lananschluss hat. muss ich jetzt immer mit USB-Stick Bilder und Daten hin und herschieben.



[MacBook Air.ioreg.zip](#)

Kann es sein, dass ich doch erst NULLEthernet.kext einschließlich DSDT-Patch installieren muss um das Netzwerk zu aktivieren? Ich glaube mich zu erinnern, dass ich bei er Installation auf die externe SSD, dieses nicht gemacht habe.