

Erledigt

Schleichend länger werdende Bootzeit bei GA-Z170X-UD5 TH

Beitrag von „nohill“ vom 19. Mai 2017, 06:53

[Zitat von Sascha 77](#)

Der erste boot geht grundsätzlich zügig

Hm. Bei mir fiel es bereits beim ersten Boot nach einem Kaltstart auf. Ich sehe da auch keine Veränderung über weitere Boots.

[Zitat von macmac512](#)

Ich tippe auf immer weiter angelegte booteinträge im BIOS.

Ja, das war auch mein erster Verdacht. Das ist bei mir aber nicht (mehr) so. Es werden nur tatsächlich vorhandene Devices angezeigt.

Ich werde das erstmal wegnorieren. 😊

Danke euch!

Jason