

Erledigt

Herber Rückschlag - gescheiterte Post-Installation von Sierra 10.12.5 auf HPEnvy

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 20. Mai 2017, 10:54

[@Harper Lewis](#)

Bei der Suche nach der Ursache warum mein Wlan nicht als builtin angezeigt wird, ist mir ein Schönheitsfehler bei deinen Patches, die ich übernommen hatte, aufgefallen.

Den 5GHz-Patch würde ich bei "Replace 66c70623 61eb2b" in "66c7064445eb2b" ändern, damit die Länderkennung auf DE eingestellt ist.

Dann werde ich mal weiter nach dem verlorenen builtin suchen. Ich habe dasselbe SMBIOS wie unter EC und in der DSDT habe ich das Device (ARPT) folgendermaßen drin und es funktioniert trotzdem nicht.

Spoiler anzeigen

Vielleicht muss ich mir dann doch mit dem NullEthernet.kext und dem dazu gehörenden DSDT-Patch helfen. Mal sehen. Unter EC brauchte ich den nicht mehr, sehr merkwürdig. Aber das findet man ja immer merkwürdig, wenn man was nicht versteht.