

Erledigt

Sierra auf X79-UD3 3930k

Beitrag von „griven“ vom 23. Mai 2017, 23:46

Das ist schon ein echtes und reinrassiges UEFI keine Sorge 😊

Dual Bios bedeutet bei den GA Boards nur das zwei Chips aufgelötet sind von denen einer immer einen unangetasteten original Rom enthält der im Falle eines Problems mit dem ROM im Haupt UEFI einspringt und den Inhalt des Haupt ROMS mit seinen gespeicherten Informationen überschreibt also quasi eine Art eingebaute Crisis Recovery falls mal was schief geht beim Firmware flashen. Was Clover und UEFI boot angeht kommt es zum einen darauf an wie Clover installiert wird (for UEFI Motherboards) und zum anderen wie das UEFI eingestellt ist man kann da nämlich durchaus wählen ob man nur LEGACY, nur UEFI oder zuerst UEFI und Legacy Einträge haben möchte je nach Einstellung funktioniert der UEFI Boot oder eben auch nicht.

Was die Darstellung angeht braucht die GTX die Webtreiber und eine korrekte Einstellung in der config.plist von Clover sonst bekommst Du den Spaß nur im VESA Mode ohne jede Beschleunigung sprich es verhält sich genau wie von Dir beschrieben 😊