

Erledigt

## Fatal1ty Z77 Pro-M kleine Probleme DSDT

Beitrag von „fard-dwalling“ vom 24. Mai 2017, 11:44

welche als en0 erkannt wird ist mir ja erstmal schnuppe. Aber ich krieg dieses builtin einfach nicht hin.

Habe jetzt mal versucht mit dem MaciASL die DSDT mit dem "Generis LAN0 builtin Fix" zu patchen. Aber das scheint auch irgendwie nicht zu klappen...

SO!

Oz rausgeflasht und auf Clover umgestellt. Beide Netzwerkkarten werden nun als builtin angezeigt! 😊

Ton geht momentan noch nicht und beim USB hakt auch noch was. Die DSDT geht aber unter Clover nicht. Da kommt ne Kernelpanic das Treiber nicht gefunden wurden.

Ach so, und ich kann den Bootloader nur vom Stick aufrufen. Obwohl ich ihn auch auf die Macintosh HD installiert habe, wird mir die EFI Partition im Bios nicht angezeigt. Was könnte das denn noch sein?