

Erledigt

## Problem MacOS 10.12.4 zu booten nach Installation auf ASUS G751JY

Beitrag von „griven“ vom 24. Mai 2017, 22:40

Das sieht ziemlich danach aus als wenn OS-X die Grafik nicht initialisieren könnte. Welche Grafik werkelt denn in dem Rechner ausschließlich die GTX980M oder zusätzlich auch noch die IGPU und wie sieht es mit den Einstellungen im Bios bzgl. der Grafik aus und wie in der Config.plist? Wurde für die GTX980M der Webtreiber installiert?

We need more input 😊