

Anleitung: High Sierra auf HP Elitebook 8460p mit Intel Core i7-2620M und ATI HD 6470M

Beitrag von „mhub“ vom 25. Mai 2017, 22:19

Hallo, jetzt habe ich es geschafft mit Sierra.

Die Installation mit uefi-boot hat einfach nicht funktioniert, deshalb hab ich jetzt Sierra im BIOS Legacy Modus (mbr) installiert. Den Bootstick habe ich mit den Efi-Daten von Michael bestückt. Diese Daten habe ich dann auch in den Efi-Ordner auf meiner Festplatte kopiert.

Beim booten erscheinen zwar noch einige ACPI Fehler - er bootet aber durch bis zur Anmeldemaske.

Das einzige was jetzt noch nicht funktioniert, sind die interne Tastatur und das Trackpad. Eine angeschlossene USB-Tastatur und Maus funktionieren.

Viele Grüße

mhub