

Erledigt Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „efendi“ vom 26. Mai 2017, 11:57

Der T20 läuft mittlerweile ganz prächtig, die 1050-er von Palit macht auch keine Schwierigkeiten mit den aktuellen Web Drivern.



Scheinbar habe ich noch ein kleines Problem mit USB, obwohl es augenscheinlich funktioniert

```
External USB 3.0:
Produkt-ID: 0xa202
Hersteller-ID: 0x0480 (Toshiba America Info. Systems, Inc.)
Version: 3.15
Seriennummer: 20161222006278F
Geschwindigkeit: Bis zu 5 Gbit/s
Hersteller: TOSHIBA
Standort-ID: 0x14700000 / 2
Verfügbare Stromstärke (mA): 900
Erforderliche Stromstärke (mA): 896
Zusätzlicher Betriebsstrom (mA): 396
Media:
  External USB 3.0:
    Kapazität: 3 TB (3.000.592.979.968 Byte)
    Wechselmedien: Nein
    BSD-Name: disk2
    Logical Unit: 0
    Partitionstabellentyp: GPT (GUID-Partitionstabelle)
    USB Interface: 0
    Volumes:
```

Die externe USB 3-Platte wird auf dem Desktop nicht angezeigt, im Finder aber schon, vorne oder hinten angesteckt spielt keine Rolle. Finder-Einstellungen habe ich natürlich überprüft, Festplattendienstprogramm zeigt sie auch an, bei einer Überprüfung werden keine Fehler angezeigt.



Kennt jemand das Problem, vielleicht eine Idee?

THX