

Erledigt Sierra auf X79-UD3 3930k

Beitrag von „Eric3D“ vom 26. Mai 2017, 23:25

Jetzt habe ich es leider geschafft, dass garnichts mehr funktioniert 😞

Nach allem was ich mir bis jetzt zurecht gelesen habe, liegt es bei mir an den USB Ports, da Sierra/El Capitan da scheinbar etwas anders funktioniert. Aber wem erzähle ich das. Leider ist mein Mainboard wohl nicht unbedingt das einfachste für eine Sierra-Installation, obwohl unter Yosemite echt alles wunderbar funktioniert hat.

Sobald ich einen Schritt weitergekommen bin, werde ich hier mal meine config.plist hochladen...