

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Post by "Alien" of May 29th 2017, 8:50 am

Die Atheros AR5B91 ist eine ziemlich alte Karte und kann nur 2.4 Ghz, Handoff ist mit dieser Karte auch nicht möglich.

Eventuell liegt es an der DSDT.aml. Ich habe meine Wlankarte BCM943224HMS als Airport Extreme gepatcht.

Wobei ich da nicht verstehe was das dann mit Bluetooth zu tun hat.

Im Anhang eine DSDT.aml ohne diesen Patch.

Sollte es immer noch nicht funktionieren baue die Karte nochmal aus und teste dann ob Bluetooth funktioniert.

Beim Laut/Leise Problem kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen. Das ging bei mir ohne Probleme mit deiner EFI nachdem ich die Kexte ausgetauscht habe. Eventuell solltest du nochmal den EFI Ordner von mir herunterladen und damit probieren.

Noch eine Frage am Rande, du startest Clover schon im UEFI-Modus? Hier im Forum gab es Berichte das es Probleme gab im Legacy Modus.

Gruß Michael