

Erledigt z270x ud 3 Sierra

Beitrag von „ich28“ vom 5. Juni 2017, 12:47

Hi,

Ich brauch mal wieder eure hilfe !

ich habe mir ein [install stick](#) erstellt mit Sierra 10.12.5 und Clover_v2.4k_r4077
im clover hab ich folgendes angehackt.

-Install for UEFI booting only

-Install clover in the ESP

Drivers64UEFI

-EmuVariableUefi-64

-OSXApitoFixDrv2-64

und dann auf install

in der Config hab ich folgendes eingestellt

Fake ID 0x0506E3

IntelGFX 0x19168086

bootflag -v cpus=1 (anders gibts direkt ein reboot
System iMac 17,1

Clover EFI Kext Ordner hab ich folgendes drin.

USBInjectAll.kext

XHCI-200-series-injector.kext

FakePCIID.kext FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext

IntelGraphicsFixUP.Kext

das wars.

dann reboot und folgende [BIOS Settings](#)

Windows 8/10 Features = Other OS
Storage Boot Option Control = UEFI
Peripherals Tab
Initial Display Output = IGFX
XHCI Handoff = Enabled (In USB Configuration)
Chipset Tab
VT-D = Disabled
Internal Graphics = Enabled
[DVM](#)T Pre-Allocated = 64M

Wake on Lan = disable

und wenn ich jetzt von USB boote dann kommt dieser Fehler.

(Bild kommt sofort)

kann mir mal jemand sagen wo ich hänge ?