

**Erledigt**

## **Cube Thinker i35 Hackintosh Kaby Lake**

**Beitrag von „orbislacteus“ vom 28. Juni 2017, 21:58**

Hmmm, da gibt es keinen Plugin Ordner, keinen Hinweis auf irgendwas mit Sensoren. Auch in der Config Plist sehe ich nix, was darauf hinweist.

Wenn ich das Ding als INstaller starte, geht es aber ...

Update: so jetzt versuche ich es weiter.

Wie geht das nun mit den Sensoren entfernen? Krieg ich nicht hin.

Oder gibt es noch andere Vorschläge? Ich habe kein Lust mit Windows zu arbeiten 😞