

Erledigt

Usb Geräte bekommen kein Strom

Beitrag von „kuckkuck“ vom 8. Juni 2017, 10:57

Weg mit Multibeast und den damit installierten Kexts in System/Library/Extensions! Alle wichtigen Kexts kommen in die EFI Partition. Für USB einmal dieser Anleitung folgen, danach können wir uns um Strom kümmern: [Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)