## Erledigt Mac Pro 2.1- CPU-Upgrade: X5365 od. X5355? - > X5355.

## Beitrag von "LuckyOldMan" vom 12. Juni 2017, 18:34

## Danke!

ich nicht wirklich zu Hause.

Da ich nicht wusste, wie die Verknüpfung der drei genannten Dinge zu Stande komme, habe ich mal händisch im smcfancontrol die Ventilahuis hochgedreht und den Riegeln mehr Luft gegeben: ist jetzt auf 50 bis 56 runter. Wo ist die "Schmerzgrenze" für die Riegel?

Den Ordner System/Library/LaunchDaemeons habe ich gefunden. Aber wo gehört die fan. sh hin (Script), damit ich in der fan. plist den Pfad anpassen kann (wenn nötig)? So richtig steige ich nicht dahinter - in dem Terminal-Script-Gedöns mit den Abhängkeiten bin