

**Erledigt**

## **Kein Sound über HDMI von HD4600**

**Beitrag von „Tx201“ vom 15. Juni 2017, 14:40**

Super Video!



Software (MaciASL 1.4) installiert und nach dem Video eingerichtet. Quellen für Patches zugefügt.

ACPI Spezifikation in den Preferences auf 5.0A gestellt (da bin ich mir noch unsicher?)

F4 drücken und DSDT erstellen lassen, DSDT nach dem Video gepatcht, den Fehler ITIMR gefunden und bereinigt - muss ITMR heißen, EFI gemountet und ACPI/Patch leergeräumt.

DSDT hineinkopiert und feste Daumen drücken!

Super! läuft 😊

Vielen Dank

Die DSDT und die Clover.config lege ich einfach mal dazu, falls jemand auch ein ASRock H97 Pro4 mit Sound über HDMI betreiben möchte.

Grüße aus Hamburg