

Erledigt

Macbook Probleme

Beitrag von „DataV“ vom 19. Juni 2017, 13:59

klings für mich nach defekten lötsellen.

durch den Druck "verzieht" man kurzzeitig das PCB, sodass der kontakt dann wieder vorhanden ist.

meine Meinung: das gerät hat es hinter sich. Würde man aber mit einem externen bildschirm testen können (müsste ja die gleichen Fehler bringen)

Wie wäre es als erstes mit einem apple hardware test?