

Erledigt

Broadcom BCM4352 im T430 (Sierra)

Beitrag von „SimoLZR“ vom 22. Juni 2017, 06:11

So, die BCM94352HBM ist nun eingebaut, und alles wie oben beschrieben gemacht. Mit der ersten DSDT starten er, aber von WLAN und Bluetooth keine Spur, mir der zweiten DSDT bootet er nicht, bleibt bei folgendem Screen hängen:

Ist da vielleicht noch ein Kext zuviel oder zu wenig?

Die mit F4 erstellte "frische" DSDT und die IOreg-Datei habe ich hier:

<http://www101.zippyshare.com/v/igJPAqjQ/file.html>

Puh, anstrengend mit beiden Hackbooks jetzt aufs Kabel-Internet angewiesen zu sein 😬😄