

Erledigt

## Broadcom BCM4352 im T430 (Sierra)

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 22. Juni 2017, 09:15

Hast Du auch Kext Utility einmal drüberlaufen lassen?

[Kext Utility immer aktuell](#)

Die IOreg-Datei hast Du vor dem Einbau erstellt?

Und: nimm mal vorerst den VoodooSDHC.kext und den BrcmBluetoothInjector.kext raus.