

Erledigt

Brauche Hilfe bei Post-Installation von macOS Sierra (AsRock X99m Killer)

Beitrag von „Jumanji“ vom 27. Juni 2017, 16:14

Soweit ich sehe, geht es hier ja um die erstmalige Erstellung eines Systems?

Und die [Bios Einstellungen](#) müssen ja auch angepasst werden CFG Lock und INTEL VTD + AHCI muss ich bei mir halt immer deaktivieren!

(Ist für mich unklar, ob das gemacht wurde!)

Der 5820 bootet bei eigentlich nur mit VoodooTSync insofern die [Bios Einstellungen](#) korrekt sind zusätzlich benötigte ich nur nur npci=x03000