

**Erledigt**

## **Brauche Hilfe bei Post-Installation von macOS Sierra (AsRock X99m Killer)**

**Beitrag von „Nio82“ vom 27. Juni 2017, 16:33**

[@FelixTalksTech](#)

Nochmal zum SMBIOS, wenn man das ändert muss man eventuell auch ein paar andere Sachen in der Config mit anpassen oder machmal Kexte austauschen entfernen. Wenn man z.B. mit der NullCPUPowerManagement.kext getestet hat & bei dem neuen SMBIOS würde es ohne funktionieren, kann diese Kext das dann auch wieder verhindern.

Das von [@Jumanji](#) eingestellte iMac15,1 ist eine schlechte Wahl zum einen läuft es nicht besonders gut & zum andern ist es für Rechner mit AMD Karte gedacht. Versuch das iMac14,2 das ist eins welchen am besten funktioniert.

[@griven](#)

So hat er Gestern angefangen, war einer Unserer ersten Ratschläge.