

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Lukaspa“ vom 1. Juli 2017, 15:39

moin,

also an den Steckern hast leider auch nicht gelegen.

der Usb header läuft wie gesagt auch.

ich habe auf Seite 3 und 4 von derpuma alte posts entdeckt, die sich mit meiner Lage scheinbar deckt oder ähnelt.

- Wie gesagt unter Bluetooth steht: Es wurden keine Informationen gefunden
- unter USB: wird nur erkannt, dass irgendwas dranhängt (Foto hatte ich schon gepostet) (das war bei derpuma damals auch so...)
- kexte sind BT-Rehabman in /Library/Extensions geladen und mit Kext Utility drüber...

folgende befehle sind auch schon in Terminal getestet worden:

Fix Bluetooth 30 seconds delay patch

```
sudo perl -pi -e 's|\x0F\x85\x07\x01|\x0F\x84\x07\x01|g' /System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/PlugIns/IOBluetoothHostControllerUSBTransport
```

```
sudo perl -pi -e 's|\x48\x85\xFF\x74\x47\x48\x8B\x07|\x41\xBE\x0F\x00\x00\x00\xEB\x44|g' /System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext/Contents/MacOS/IOBluetoothFamily
```

```
sudo touch /System/Library/Extensions/
```