

Erledigt

i9-7890XE 18 CORE - LGA2066 mit X299-Mainboards

Beitrag von „DSM2“ vom 8. Juli 2017, 16:34

Über das normale Flash Tool wird es nicht funktionieren, da die Signatur nicht mehr die selbe wie vorher ist und meckert das das File verändert wurde.

Das wichtigste an diesem Bios ist das der MSR 0xE2 Bereich wie beim echten Mac Unlocked ist und somit nicht mehr per Patches und Kexte freigeben werden braucht.

Sprich durch das öffnen des MSR 0xE2 kann NVRAM Hardwareseitig geschrieben und auch gelesen werden.

Neueste Bios Version im Anhang: