

Erledigt

(Hilfe) Hackintosh Kaby Lake mit sierra (Bluetooth funktioniert nicht)

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juli 2017, 12:04

An der Stelle empfiehlt sich wahrscheinlich der Einsatz folgenden Kexts:

[SATA-200-series-unsupported - für KabyLake Systeme](#)

Der sollte zu den anderen Kexten in der EFI platziert werden.