

## Erledigt **Mac Pro 1.1 Umbau mATX**

Beitrag von „MacGrummel“ vom 11. Juli 2017, 17:18

Ich kenn das Problem. Letztlich hab ich dieses verschraubte Zwischenteil faktisch rausbrechen müssen und viel gesägt. Ich würde ja gern das verbliebene Teilblech-lein entfernen, nur geht da bei meinem Gehäuse genau wie bei Dir garnix auf. Aber ich hab auch einen Rechner mit ATX-Board bauen lassen..



