

Erledigt

Dell Optiplex 760 Clover Bootloader hängt

Beitrag von „IMineMax“ vom 15. Juli 2017, 01:16

Hi,

Ich habe einen Dell Optiplex 760 mit einem Intel Core 2 Duo E8400 mit 3,0GHz und 4GB DDR2 Ram und der ATI Radeon HD5450 (512MB) nun habe ich das Problem bei der Installation von macOS Sierra dort steht bei -v als letztes **[IOBluetooth - missing Bluetooth Controller Transport!]**. Den USB Stick für die Installation habe ich nach der Anleitung: <http://www.insanelymac.com/forum/...plex-780-760-755-790-990/> erstellt.